
Toyota Sensor 7536787, MB15-F33X-E3-AMP-Y, 255634, 4000010, 7527091

(z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży lub zmiany ceny)

Typ części:	Elektryczne sterowanie i komponenty	**Producent:**	Toyota
Numer ewidencyjny:	21107	**Numer producenta:**	
Stan techniczny części:	Nowy	**Stan optyczny części:**	Nowy
Model:	Sensor 7536787, MB15-F33X-E3-AMP-Y, 255634, 4000010, 7527091		









SAGO Ilona Sawitzka
Malachin, ul. Cisowa 3
89-650 Czersk
Polska

Tel. +48 523 954 950
Tel. +48 523 986 751
info@sago-online.com
www.sago-online.com

NIP PL5551764598
REGON 091653694
BDO 000330732
GPS 53.81073, 17.95580

PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Czersku
IBAN PL66 1020 1491 0000 4302 0005 7760 PLN
IBAN PL60 1020 1491 0000 4202 0007 4989 EUR
BIC/SWIFT BPKOPLPW