

**Baumann 50172 Bolzen**45,00 euro netto  
(z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży lub zmiany ceny)

<b>Typ części:</b>	Części zamienne	<b>Producent:</b>	Baumann
<b>Numer ewidencyjny:</b>	05176	<b>Numer producenta:</b>	JUMBO D1-35 L-235 M-2.0
<b>Stan techniczny części:</b>	Nowy	<b>Stan optyczny części:</b>	Nowy
<b>Model:</b>	50172 Bolzen		

